


环境事件应急预案演练

平沙水质净化厂



2020年11月25日上午10:00，平沙水质净化厂运行人员在巡检过程中，突然发现泥斗出现了漏泥情况。第一时间报告了运行班长唐欢并立即通知了厂内其他人员。唐欢班长确认只是少量漏泥后，立即组织人员按照应急预案设置，安排运行人员内机修人员到现场进行清理，避免扩大污染。

以上是平沙水质净化厂进行的一次应急演练。演练前，大家还再次复习了关于厂内污泥外漏的应急处置流程，急救措施等。而此次培训演练，使大家对平沙水质净化厂应急预案内容有了更深入的了解。

此次培训演练，方案的印象，也再次提醒大家，在紧急情况到来之时，冷静

平沙水质净化厂的运行人员立即联系现场查看情况。紧急赶到现场后，立即上报给厂内突发环境事件应急处置小组。同时联系厂内机修人员，对漏泥点进行清理及地面冲洗，并安排人员检查及维修，最终将漏泥点迅速修复。此次演练，不仅检验了应急预案的实用性，也提高了员工的应急处置能力。平沙水质净化厂将定期开展此类演练，确保在突发环境事件中能够迅速、有效地进行处置，保障环境安全。

巡检人员在巡检过程中，一旦发现异常情况，应立即报告。厂内各岗位人员应熟悉应急预案内容，并定期进行演练。在应急处置过程中，应保持冷静，按照预案流程进行操作。同时，要做好现场记录，并及时向上级汇报。通过此次演练，大家对平沙水质净化厂的应急预案有了更深入的了解，也提高了应急处置能力。在今后的工作中，我们将继续加强应急演练，确保在突发环境事件中能够迅速、有效地进行处置。







上海有限公司